





MANGEOIRE À TRÉMIE MÉTAL

1




2

Emboîter les barres de renfort A dans la trémie B




3

Régalez le niveau de la trémie à l'aide de la goupille A



4

Remplissez d'aliment, refermez le couvercle !



lifland®